



MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
tel. 12 370 83 11, fax. 12 370 83 12
e-mail: krakow@wuoz.malopolska.pl

ZR-I.5183.91.2023.JH

Kraków, dnia

17. PAŹ 2023

**Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cieślinie
ul. Jurajska 86
32-310 Klucze**

dotyczy: kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w miejscowości Cieślin – zalecenia konserwatorskie.

Odpowiadając na wystąpienie Parafii z dnia 14.09.2023 r. (data wpływu: 18.09.2023 r.) dotyczące wydania zaleceń konserwatorskich odnośnie wykonania prac malarskich w kościele

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

działając na podstawie: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840)

przekazuje następujące zalecenia konserwatorskie:

- przed podjęciem prac malarskich zaleca się wykonanie badań stratygraficznych nawarstwień na ścianach i sklepieniu w celu rozpoznania oryginalnej kolorystyki wnętrza kościoła, jej zasięgu, stanu zachowania i możliwości ekspozycji - ze zdjęć archiwalnych wynika, że kościół posiadał bogatą dekorację malarską ornamentálną i figuralną (zachowaną jeszcze w l. 50. XX w.);
- przy pracach malarskich w kościele należy zapewnić ścisły nadzór dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, który dobierze odpowiednie materiały i technologie (zwłaszcza w przypadku nieekspozowania starszych nawarstwień malarskich) oraz kolorystykę wnętrza.

Kościół parafialny w Cieślinie został wzniesiony w latach 1917-1920. Nie jest objęty decyzją ws. wpisania do rejestru zabytków, figuruje jedynie w gminnej ewidencji zabytków.

Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie

dr inż. arch. Piotr Turkiewicz

Otrzymują:

1x Adresat;

1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x Kuria Diecezjalna w Sosnowcu, ul. Wawel 19,
41-200 Sosnowiec.